# Tipps & Tricks Bierschankanlagen



### Das Bier schäumt zu wenig:

- Das Bier ist zu kalt
- Das Bier fließt zu langsam
- Die Gläser sind nicht sauber
- Der Kohlensäuredruck ist über längere Zeit zu niedrig gewesen
- Die Kohlensäureleitungen sind zu klein dimensioniert
- Die Kohlensäurezufuhr wurde unterbrochen

#### Das Bier läuft nicht:

- Das Fass ist leer
- Die Bierleitung ist verstopft (z.B. durch Gummibällchen)
- Die Bierleitung ist geknickt oder eingefroren
- Der Keg-Zapfkopf ist falsch zusammengebaut
- Die Kohlensäureflasche ist leer
- Der Kohlensäuredruck ist zu gering
- Die Lippenventile im Bierfänger sind verklebt, deswegen gelangt keine Kohlensäure in das Fass
- Die Kohlensäureleitung ist undicht (Überprüfung mit Seifenlauge)

#### Das Bier läuft trüb:

- Die Bierleitung oder Armaturen sind nicht sauber
- Das Bier ist zu kalt
- Das Bier erwärmt sich in der Leitung
- Die Schankanlage hat zu viel C02-Druck

#### Das Bier schäumt zu stark:

- Das Bier ist zu warm
- Die Gläser sind zu warm
- Das Bier erwärmt sich in der Leitung
- Das Bier wird aus der Leitung gequetscht, d.h. der Hahn wird beim Zapfen nicht ganz geöffnet
- Die Bierleitung ist geknickt
- In den Leitungen ist Belag von Bierstein! (Reinigung!!!)
- Das Bier fließt zu schnell
- Der Kohlensäuredruck ist über längere Zeit zu hoch gewesen, das Bier ist daher aufkarbonisiert
- Kohlensäure-Druckmindererventil ist defekt oder verstellt
- Kohlensäuredruck ist zu gering, die biereigene
- Kohlensäure entbindet zu Gasblasen, welche beim Kompensator-Schankhahn zu Schaumbildung führen.

## Zapfanleitung - Korbfitting

- 1. Vor dem Anzapfen müssen Fassfitting und Zapfkopf gründlich mit heißem Wasser gereinigt werden.
- 2. Mechanische Überprüfung des Zapfkopfes.
- 3. Handgriff nach oben ziehen.
- 4. Zapfkopf ohne Gewalt nach rechts in das Korbfitting eindrehen.
- 5. Handgriff nach unten drücken, das Bier ist angezapft.



